

Liste des ROM Pack pour programmation des ECU V3 - 10/2003

N° ROM-Pack	N° ROM-Pack		Moteur	Modèle	Modifications													Marche irrégulière	Commentaire
Vieux	Nouveau				Le moteur fume noir	Modification des gaz d'échappement	stabilisation des feux de croisement	Manque de puissance	Correction d'affichage de l'autonomie	à-coups au moteur	Procédure d'auto-aprentissage avec ETV	Procédure d'initialisation ETV	4M40 avec A/C contrôle de ralenti	4M40 à-coups au moteur	Témoin MIL ratés d'allumage	Code - défaut pression de Turbo	Affichage incorrect d'essence au		
RE01101	RE02097	6532	4G1	Space Star 99											o		o		
RE03071	RE03101	3032		Space Star 02/03 (M/T)											o			o	
RE99082	RE00091	8731	4G93	Carisma 98	o	o	o			o									
RE01021	RE02094	7332		Carisma 00	o	o	o				o	o					o		
---	RE02095	5132		Carisma 01													o		
---	RE02096	7232		Carisma 02													o		
---	RE0209A	9732		Carisma01/02 (M/T)													o		
RE01101	RE02097	6532		Space Star 99	o	o	o				o	o			o		o		
---	RE02098	5732		Space Star 01													o		
---	RE02099	2832		Space Star 02													o		
---	RE0209B	6632		Space Star01/02(M/T)													o		
RE01022	RE0109A	2632		Pajero Pinin 99/01	o	o	o					o			o				
RE00063	RE01034	1859	4G64	Space Wagon 99	o	o	o		o	o		o							EU / D3
RE00065	RE01034	1859		Runner/Wagon 00	o	o	o		o	o		o							EU
RE00064	RE01031	2543		Galant 99	o	o	o		o	o		o							EU / D3
RE00066	RE01032	2752		Sp.Wagon 99	o	o	o	o	o	o		o							EU / D3
RE00068	RE01032	2752		Runner/Wagon 00	o	o	o	o	o	o		o							EU
RE00067	RE01033	5057		Galant 99	o	o	o	o	o	o		o							EU / D3
RE00073	RE01034	1859		Sp. Wagon 99	o	o	o		o	o		o							EU / D3
RE00074	RE01034	1859		Runner/Wagon 00	o	o	o		o	o		o					o		EU
RE00075	RE01032	2752		Sp. Wagon 99	o	o	o	o	o	o		o							EU / D3
RE00076	RE01032	2752		Runner/Wagon 00	o	o	o	o	o	o		o							EU
RE01035	RE02051	5832	4M41	Grand Pajero 01/02 STEP 2 *									o	o					Attention à la remarque
---	RE02052	0532		Grand Pajero 02 STEP 3										o					
RE01127	RE03091	1032	4D56	L 200 02													o		
RE01128	RE03092	7532		Pajero Sport 02													o		
RE01129	RE03093	9332		Pajero Classic 02													o		

*Remarque :

Avec le ROM-Pack RE02051 pour le grand Pajero 4M41 avec A/C (correction de ralenti), lorsque la programmation est terminée, il faut absolument débrancher la batterie pour **au moins 2 minutes** !
Après branchement de la batterie, vérifier si le système fonctionne correctement.

Attention : Si pendant la programmation le code n° 26 s'affiche, ça signifie qu'il y a un problème de connexion avec le Tester MUT II ou, il est possible que la température du moteur est supérieure à 50°C.

Dans ce cas, il faut attendre l'abaissement de la température mais il faut faire très attention à ce que pendant ce temps le Tester MUT ne soit en aucun cas débranché, faute de quoi, **l'ECU sera détruit !**